

Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo vattenledningsförening året 2013/14

Verksamheten har följt de riktlinjer som fastställts av föreningsstämman och som dokumenteras i stadgar, regelverk och egenkontrollprogram samt protokoll.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året. Dessutom har ett antal dagsverken utförts i och vid pumphusanläggningen. Styrelsen har aktivt deltagit i felsökning och medverkat vid de arbeten som utförts på ledningsnätet.

Borrhålets kapacitet är oförändrad och pumpanläggningen har fungerat utan problem. Inga läckage på det gemensamma ledningsnätet har konstaterats under året. Däremot har läckage uppstått på flera av medlemmars enskilda ledningar. Vid två tillfällen har extern expert inkallats för att söka anledningar till de läckage som misstänkts på kraftigt förhöjd förbrukning. Tre läckage har då konstaterats av vilka två berott på defekt, eller felaktigt hanterad, skiljansnäskran. Den normala produktionen har varierat mellan 10 och 22 m³ per dygn beroende på säsong. Det höga reparationskontot beror på att en anslutning på det gemensamma nätet sänkts till frosthjort djup samt att en ny kran har installerats på det gemensamma nätet och två trasiga har tagits bort.

Prov för såväl biologisk som kemisk analys av vattenkvaliteten har tagits under året. Resultatet var utmärkt och i nivå med de stabila bra värden som vi haft sedan det nya borrhålet togs i bruk. Som vanligt var fluoridhalten förhållandevis hög. För vuxna är detta bra eftersom det motverkar karies men **för barn under 1,5 år bör vattnet endast i begränsad omfattning användas i mat och dryck eftersom det finns risk för framtida emaljfläckar på tänderna.**

Under året har det uppmärksammats att uranhalten är förhållandevis hög i vatten från djupborrade brunnar kring Siljansringen. Hög uranhalt kan påverka njurfunktionen. Det har inget med radon att göra. Vårt vatten har godkänt radonvärde. Vi har lämnat separat vattenprov för analys av uranhalten. Resultatet blev 15 mikrogram per liter. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att åtgärder vidtas när dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15 mikrogram per liter. Styrelsen föreslår att åtgärd inte vidtas i avvaktan på kommunens VA-utredning.

Karta över ledningsnätets avstängningskranar samt avstängningsnyckel finns i bystugans uthus. På byns anslagstavlor finns uppgifter om telefonnummer till styrelsen.

Trots en mindre förlust under verksamhetsåret så har föreningen ändå en god kassa. Det är angeläget att ha reserv för oförutsedda händelser avseende ledningsnätet och pumphuset.

Styrsjöbo den 14 juni 2014

Lars Henning Björn Lagerquist Rolf Bjerma Niklas Hermansson Marco Verhoeven

Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 13/14 och Budget 14/15

Resultaträkning	Utfall 13/14		Utfall 12/13		Budget 14/15	
Intäkter						
Årsavgifter	Antal		Antal		Antal	
	500	5	2 500,00	4	2 000,00	5
	1 000	51	51 000,00	51	51 000,00	51
Dalarnas					457,00	
Ränta			439,55		633,04	
S:a intäkter			53 939,55		54 090,04	53900,00
Kostnader						
Drift			9 558,00		8 646,00	10000,00
Reparation			40 874,00		1 238,00	10000,00
Admin			5 439,50		7 979,00	5500,00
Övrigt			0,00		710,00	1000,00
S:a kostnader			55 871,50		18 573,00	26500,00
Resultat			-1 931,95		35 517,04	27400,00
Balansräkning						
			2014-05-31		2013-06-30	2015-05-31
Föreningskonto			116 553,52		118 925,02	143 953,52
Placeringskonto			52 397,22		51 957,67	52 397,22
Summa			168 950,74		170 882,69	196 350,74